



m n.p.m.



Skala
1: 1000
75

m n.p.m.



9
172.60

7
171.80

6
171.00

5
169.70

4
167.10

3
165.00

2
163.60

1
162.85



GEO-DAR				Zał.Nr 4.1	
ul. Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa					
Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża		Budowy drogi gminnej ulicy Szkolnej w Nurcu-Stacji		Przekrój geotechniczny I-I' cz.1, otwory nr 1-9	
Opracował	Data 12.2021	Nazwisko mgr Dariusz Luks	Podpis	Skala 1: 1000 75	