

GEO-DAR
ul. Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa

Zał.Nr 4.2

Opinia geotechniczna
i dokumentacja badań podłoża

Budowy drogi gminnej ulicy Szkolnej
w Nurcu-Stacji

	Data	Nazwisko	Podpis
Opracował	12.2021	mgr Dariusz Luks	

Przekrój geotechniczny I-I' cz.2, otwory nr 9-14

Skala 1: 1000/75

Rysunek wykonano programem "GeoStar"